

Carl Brodersen

Favrskov Kommune
Teknik og Kultur Sekretariatet
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Tlf. 8964 1010

favrskov@favrskov.dk
www.favrskov.dk

Afgørelse aktindsigt

Kære Carl Brodersen

13. januar 2017

Du har i e-mail af 1. januar 2017 anmodet om aktindsigt i kommunens korrespondance med Rambøll fra den 10. oktober 2016 til den 1. januar 2017 vedrørende Rambølls arbejde med udarbejdelsen af tilstandsrapporter for veje i Favrskov Kommune – herunder e-mails, notater, mødereferater og bilag.

Sagsbehandler:
Tanja Bendorff

Tlf. 89 64 51 26
tabe@favrskov.dk

Vi behandler din anmodning om aktindsigt efter forvaltningslovens (lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014) regler om partsaktindsigt.

Personlig henvendelse:
Favrskov Kommune
Teknik og Kultur Sekretariatet
Torvegade 7
8450 Hammel

Afgørelse

Vi imødekommer din anmodning om aktindsigt fuldt ud og vedlægger som svar på din anmodning de ønskede sagsakter i form af:

Sagsnr.
710-2017-1485

Dokument nr.
710-2017-14173

Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr.

- Mødereferat fra møde mellem Rambøll og Favrskov Kommune den 22. december 2016.
- Notat af 23. december 2016 vedrørende asfaltbelægning Hagenstrupparken.
- E-mail korrespondance mellem Marianne Würtz og Christian Hougaard Nielsen 2. og 5. december 2016.
- Brev af 5. december 2016 fra Rambøll – redegørelse vedr. tilstandsvurdering.
- Notat af 14 december 2016 vedrørende besigtigelse af veje 12.12.2016.

Begrundelse

Forvaltningslovens § 9, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

”§ 9. Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter.

Stk. 2. En parts ret til aktindsigt omfatter med de i §§ 12-15 b nævnte undtagelser

- 1) alle dokumenter, der vedrører sagen, og*
- 2) indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter.”*

Som det fremgår af forvaltningslovens § 9, har du som udgangspunkt ret til aktindsigt i alle sagens dokumenter.

En undtagelse til udgangspunktet i forvaltningslovens § 9 om retten til aktindsigt i alle sagens dokumenter er reglen om interne arbejdsdokumenter i forvaltningslovens § 12, jf. forvaltningslovens § 9, stk. 2. Forvaltningslovens § 12, stk. 1, har følgende ordlyd:

”§ 12. Retten til aktindsigt omfatter ikke en myndigheds interne arbejdsdokumenter. Som interne arbejdsdokumenter anses dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående.”

Favrskov Kommunes mødereferat fra mødet den 22. december 2016 anses for værende internt arbejdsdokument efter forvaltningslovens § 12, stk. 1, idet dokumentet ikke er sendt til anden myndighed eller en udenforstående i øvrigt.

Favrskov Kommune er forpligtet til at vurdere, om de interne arbejdsdokumenter skal udleveres efter meroffentlighedsprincippet i forvaltningslovens § 10, stk. 1.

Det er Favrskov Kommunes vurdering, at du bør have aktindsigt i det interne arbejdsdokument efter meroffentlighedsprincippet i forvaltningslovens § 10, stk. 1.

Forvaltningslovens § 10, stk. 1 har følgende ordlyd:

”§ 10. Det skal i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af §§ 12-15 b. Der kan gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i lov om handling af personoplysninger.”

Klagevejledning

Denne afgørelse om aktindsigt kan påklages til Statsforvaltningen, Storetorv 10, 6200 Aabenraa, post@statsforvaltningen.dk. Klagen sendes til Favrskov Kommune, Teknik & Kultur, Torvegade 7, 8450 Hammel. Forvaltningen vil på baggrund af klagen overveje, om klagen giver anledning til at revurdere den trufne afgørelse. Fastholdes afgørelsen, videresendes denne til Statsforvaltningen til videre behandling.

Venlig hilsen

Tanja Bendorff
Juridisk konsulent

Mødetid: 22. december 2016
Mødested: Favrskov Kommune
Mødedeltagere: Jørn Therkelsen (JT), Rambøll
Marianne Würtz (MW), Rambøll
Jørgen Bjelskou (JB), Favrskov Kommune
Christian Hougaard Nielsen (CHN), Favrskov Kommune
Ann Ammitzbo (AA), Favrskov Kommune

Referent: Ann Ammitzbo, Favrskov Kommune

Postadresse:
Favrskov Kommune
Teknik og Kultur
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Tlf. 8964 1010

favrskov@favrskov.dk
www.favrskov.dk

3. januar 2017

Sagsbehandler:
Ann Ammitzbo
Tlf. 89 64 52 01
anam@favrskov.dk

Møde med Rambøll om kvalitet på tilstandsrapporter for de veje, der påtænkes nedklassificeret i Favrskov Kommune

JB indledte mødet med at udtrykke Favrskov Kommunes manglende tilfredshed med kvaliteten af de tilstandsrapporter, Rambøll har udarbejdet for kommunen. Ved de stikprøvekontroller kommunen har foretaget efter klager fra grundejere, svarer rapporterne ikke til de faktiske forhold.

JT var af den opfattelse, at det produkt Rambøll har leveret er det, man kan forvente i forhold til den anvendte metode. En metode der ifølge JT har været anvendt de seneste 20 år. Han medgav dog, at der er meget stor forskel på virkeligheden med hensyn til antal knækkede fliser og de udarbejdede tilstandsrapporter.

JB fandt metoden underordnet, idet produktet skal leve op til det aftalegrundlag, der er indgået mellem Favrskov Kommune og Rambøll om teknisk rådgivning og bistand vedrørende omklassificering af veje.

Der kunne ikke opnås enighed mellem Rambøll og Favrskov Kommune om, at slutproduktet er mangelfuldt i forhold til det indgåede aftalegrundlag. JT ville dog gå tilbage til sin overordnede og forhøre sig om, hvorvidt Rambøll kunne give et nedslag i prisen.

JB understregede, at hvis der ikke kan opnås enighed om kvaliteten af det produkt, som Rambøll skal levere, må Rambøll forvente at det fortsatte samarbejde mellem Rambøll og Favrskov Kommune vedrørende tilstandsrapporterne ophører, og at Favrskov Kommune fortsætter arbejdet uden bistand fra Rambøll.

Til slut blev aftalt, at Rambøll skulle tænke over sagen og vende tilbage i det nye år.

Personlig henvendelse:
Favrskov Kommune
Teknik og Kultur
Torvegade 7
8450 Hammel

Sagsnr.
710-2016-294

Dokument nr.
710-2017-2334

Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr.

Gennemgang af asfaltbelægning 19.12.2016 - Hagenstrupparken

Asfaltbelægningen på Hagenstrupparken blev gennemgået med baggrund i den foreløbige tilstandsrapport og rapporten fra Teknologisk Institut.

Deltagere:

Marianne Würtz, Rambøll

Christian Hougaard Nielsen, Favrskov Kommune

Ved tilsynet blev asfaltens udtørring vurderet til 50%.

Ovenstående betyder, at den samlede skadessum stiger fra 504 til 754. Belægningens restlevetid falder dermed fra 34,5% til 21,8%.

Der planlægges udført revneforsegling, hvorved den samlede skadessum nedbringes til 354 og dermed en restlevetid på 43,0%.

Postadresse:

Favrskov Kommune

Trafik og Veje

Skovvej 20

8382 Hinnerup

Tlf. 8964 1010

favrskov@favrskov.dk

www.favrskov.dk

23. december 2016

Sagsbehandler:

Christian Hougaard Nielsen

Tlf. 8964 5307

chhn@favrskov.dk

Personlig henvendelse:

Favrskov Kommune

Trafik og Veje

Torvegade 7

8450 Hammel

Sagsnr.

710-2014-50550

Dokument nr.

710-2016-418544

Cpr./CVR-nr./Ejd.nr.

Christian Hougaard Nielsen (Favrskov Kommune)

Fra: Marianne Würtz <marw@ramboll.dk>
Sendt: 5. december 2016 13:43
Til: Christian Hougaard Nielsen (Favrskov Kommune)
Emne: RE: Nedklassificering af veje - redegørelse
Vedhæftede filer: Redegørelse Tilstandsvurdering.pdf

Hej Christian.

Hermed vores redegørelse, som lovet.

Håber den dækker jeres forespørgsel.

Med venlig hilsen

Marianne Würtz

+455161 5936

From: Christian Hougaard Nielsen (Favrskov Kommune) [mailto:chhn@favrskov.dk]

Sent: 2. december 2016 08:21

To: Marianne Würtz

Subject: SV: Nedklassificering af veje - redegørelse

Hej Marianne

Det går hovedsageligt på følgende:

1. Hvordan er markarbejdet vedr. registrering af skader udført?
2. Er kravene i vejreglen opfyldt?

Venlig hilsen

Christian Hougaard Nielsen

Driftsingeniør

Trafik og Veje

Direkte: 8964 5307 - Mobil: 5144 2898

Besøgsadresse: Torvegade 7, 8450 Hammel

Hovednummer: 8964 5300

Postadresse: Skovvej 20, 8382 Hinnerup, DK

EAN: 5798 0045 0528 1



**Favrskov
Kommune**

Fra: Marianne Würtz [mailto:marw@ramboll.dk]

Sendt: 2. december 2016 06:30

Til: Christian Hougaard Nielsen (Favrskov Kommune) <chhn@favrskov.dk>

Emne: Nedklassificering af veje - redegørelse

Hej Christian.

Vi laver selvfølgelig gerne en redegørelse vedr. vores opgave med tilstandsvurdering af vejene i fbm. nedklassificeringen. Ingen problem i det.

Det er dog nødvendigt at vide HVAD præcist, det er I vil have redegjort for?

Netop fordi vi har udført opgaven jævnfør jeres udbudsmateriale, der beskriver opgaven, samt den vejregel, der er for området, har vi brug for at vide, hvilken del af vort arbejde, der skal redegøres.

Hvor ligger tvivlen? Hvad stilles der spørgsmål ved?

Med venlig hilsen

Marianne Würtz



Ingeniør

Projektleder

Veje & Anlæg Syd

M +45 51615936

marw@ramboll.dk

Connect with us  

Rambøll

Lysholt Allé 6

DK-7100 Vejle

www.ramboll.dk

CVR NR. 35128417

Favrskov Kommune
 Trafik og Veje
 Skovvej 20,
 8382 Hinnerup

**NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE
 – REDEGØRELSE VEDR. TILSTANDSVURDERING.**

Nærværende redegørelse er afstedkommet af, at Favrskov Kommune d. 02.12.2016 har bedt Rambøll redegøre for følgende:

Dato 2016-12-05

1. Hvordan er markarbejdet vedr. registrering af skader udført?
2. Er kravene i vejreglen opfyldt?

Rambøll
 Lysholt Allé 6
 DK-7100 Vejle

Rambøll vandt ved licitationen i marts 2016 opgaven som teknisk rådgiver på projektet for nedklassificering af ca. 80 km kommunale veje til private fællesveje.

T +45 5161 1000
 F +45 5161 1001
 www.ramboll.dk

Opgaven er beskrevet i udbudsmaterialet, hvor Favrskov Kommune har valgt at følge vejreglen for området: "Nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje Tilstandsrapporter", af d. 12. december 2011.

Rambøll har fulgt vejreglen for de vejelementer, der er med kontrakten.

Ref.
 Dokument ID NV4Z7WNQCWR-
 11-183
 Version 0.1

Tilstandsvurderingerne blev udført i foråret, jævnfør aftalens tidplan. Rambølls medarbejder kørte med lav hastighed i en bil med god udsyn på samtlige veje og lavede visuel gennemgang af vejenes tilstand jævnfør aftalen på kontraktmødet d. 29. marts 2016.

Med i bilen havde medarbejderen materialet vedr. vejene, som Favrskov Kommune havde leveret som grundlag, dvs. kort og vejliste. Kommunen havde forinden besluttet at én vej består af alle veje med samme vejnavn og administrative vejnummer.

Stierne blev vurderet fra cykel pga. manglende tilgængelighed for bil.

Alle de skader, som er med i vejreglens tilstandsvurdering, blev registreret for hver vej og sti i et regneark, for efterfølgende at blive samlet i de foreløbige tilstandsrapporter, paradigme fra vejreglen.

Favrskov Kommune ønskede digitale billeder af vejene, og vi aftale at levere en videofilm for hver vej, optaget med GoPro kamera monteret på bilen.

Sammenfatning vedr. punkt 1:

Rambølls metode for tilstandsvurdering af veje ved visuelt eftersyn – dvs. at gennemkøre alle veje ved lav hastighed evt. suppleret med video (GoPro) – er den metode, som generelt bruges ved visuelt eftersyn, hvorved man tilvejebringer et samlet overblik over færdselsarealets tilstand. Undervejs registrerer medarbejderen de observerede skader på belægningerne i et skema pr. vej. Det er den metode, som har været anvendt i over 20 år af hensyn til

Rambøll Danmark A/S
 CVR NR. 35128417

både fremdrift, da det handler typisk om større udsnit af kommunale vejnet, og ift. chaufførens sikkerhed og den øvrige trafik.

Sammenfatning vedr. punkt 2:

Favrskov Kommune har valgt at følgende elementer af vejanlægget er med i nedklassificeringen:

- Belægninger (asfalt, sten- og flisebelægning samt grus)
- Afvandingen (vejbrønde og stikledninger samt rabatter og grøfter)
- Vejens udstyr.

Rambøll har derfor medtaget ovennævnte elementer i det visuelle eftersyn med registreringer af observerede skader i bilag 2, 3, 4 og 6. Efterfølgende er resultatet af eftersynene beregnet og samlet i Tilstandsrapporten, bilag 1 for hver vej og dermed er vejreglen fulgt.

For nærmere uddybning stiller Rambøll gerne op til et møde.

Med venlig hilsen



Marianne Würtz

Projektleder
Veje & Anlæg Syd

M +45 51615936
marw@ramboll.dk

Besigtigelse af veje 12.12.2016

12. december 2016 blev 3 veje gennemgået med udgangspunkt i de foreløbige tilstandsrapporter. Der blev generelt konstateret afvigelser mellem den registrerede tilstand af flisebelægninger og de faktiske forhold.

De konstaterede afvigelser er beskrevet nærmere under de enkelte veje i understående.

Blåmunkevej, Hammel

1. Der blev konstateret 32 stk. knækkede fliser (8 stk., 1%, noteret i rapporten)
2. Der blev konstateret 40 stk. fliser med afskalninger (ingen noteret i rapporten)
3. Der blev konstateret sætning i kantsten og mindre lunke i asfalten ud for nr. 4 (billede). Denne er registreret som en lunke i fortovsbelægningen, hvilket generelt er ifølge vejreglen. Det bør undersøges nærmere om der skal foretages udbedringer med hensyn til afvanding.
4. Kantsten vipper ud langs nr. 3 – 7. Skal dog ikke registreres som ujævnt kantstensforløb, men bevirker kanter over 3 cm. mod fortov på flere strækninger.
5. Der er noteret 2 stk. kanter over 3 cm i rapporten. Kanter er genfundet ved brønddæksel for enden af vejen og ved kantsten ud for nr. 10. Derudover findes kanter noteret under punkt 4, så omfanget er større end beskrevet i rapporten

Samlet areal af flisebelægning: 430 m².

Skader under punkt 1 udgør 11,52 m² (2,6% som rundes op til 3%). Kravet er max. 20%.

Skader under punkt 2 udgør 14,4 m² (3,3% som rundes op til 4%). Kravet er max. 8%.

Billede. Sætning i kantsten/belægning ud for nr. 4

**Postadresse:**

Favrskov Kommune
Trafik og Veje
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Tlf. 8964 1010

favrskov@favrskov.dk
www.favrskov.dk

14. december 2016

Sagsbehandler:
Christian Hougaard Nielsen
Tlf. 8964 5307
chhn@favrskov.dk

Personlig henvendelse:

Favrskov Kommune
Trafik og Veje
Torvegade 7
8450 Hammel

Sagsnr.
710-2016-50120

Dokument nr.
710-2016-405756

Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr.

Egevej, Hammel

1. Vedr. asfaltbelægninger burde der være registreret 1% lunger og 1% andre lapper
2. Der blev konstateret kanter over 3 cm i fortovsbelægningen ud for nr. 10 (stophane og chaussesten) og langs kantsten ved Elmevej 19. Disse skader er ikke bemærket i rapporten
3. Der blev konstateret 41 stk. knækkede fliser (ikke nævnt i rapporten)
4. Der blev konstateret 10 stk. fliser med afskalninger (ikke nævnt i rapporten)
5. Kantsten ved Elmevej vipper ud. Skal dog ikke registreres som ujævnt kantstensforløb

Yderligere skader under punkt 1 vil hæve den samlede skadessum fra 10 til 28 (beregnet restlevetid falder fra 75,5% til 71,9%)

Samlet areal af flisebelægning: 294 m²

Skader under punkt 3 udgør 14,76 m² (5,0%). Kravet er max. 20%.

Skader under punkt 4 udgør 3,6 m² (1,2% som rundes op til 2%). Kravet er max. 8%.

Elkjærvej, Hammel

Note. Fortov delvis afspærret grundet byggearbejde.

1. Der blev konstateret 2 stk. kanter over 3 cm i fortovsbelægningen (ved kantsten i svinget). Dette er ikke bemærket i rapporten.
2. Der blev konstateret 1 stk. delvis manglende flise (ikke noteret i rapporten)
3. Der blev konstateret 72 stk. knækkede fliser (25 stk. nævnt i rapporten)
4. Der blev konstateret 24 stk. fliser med afskalninger (ikke nævnt i rapporten)
5. Derudover blev der konstateret en større andel (skønnet ca. 10 %) fliser med forskellig grad af nedbrudte kanter/manglende fugemateriale. Det skal overvejes hvordan disse skal indgå i tilstandsvurderingen. Se billede.

Samlet areal af flisebelægning: 625 m²

Skader under punkt 3 udgør 25,92 m² (4,1% som rundes op til 5%). Kravet er max. 20%.

Skader under punkt 4 udgør 8,64 m² (1,4% som rundes op til 2%). Kravet er max. 8%.

Billede vedr. kantskader/fugemateriale

